

Паспорт доступности

**муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Спортивная школа № 11 г. Ростова-на-Дону»**

по адресу: 344111, г. Ростов-на-Дону, пр-кт. 40-Летия Победы, 69/7

2026 год

Утверждаю
Директор МБУ ДО «СШ № 11»
Т.В. Смирнова
2026г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры

№ 3

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа № 11 г. Ростова-на-Дону».

1.2. Адрес объекта: 344111, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 69/7.

1.3. Сведения о размещении объекта:

Отдельно стоящее здание 2 этажа – 981 м²

1.4. Год постройки здания 1986 год.

последнего капитального ремонта - не было.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: не требуется.

2. Сведения об организации, расположенной на объекте

2.1. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):

Вышестоящая организация: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа № 11 г. Ростова-на-Дону», (МБУ ДО «СШ № 11»).

2.2. Юридический адрес организации (учреждения): 344111, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 69/7.

2.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, хозяйственное ведение, аренда): оперативное управление

2.4. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.

2.5. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.

2.6. Вышестоящая организация (наименование): Управление по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону

2.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

344082, г. Ростов-на-Дону, пер. Братский 5/6.

Телефон: тел./факс 285-06-24, 223-71-65.

3. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

3.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) Физическая культура и спорт.

3.2. Виды оказываемых услуг - Воспитание и обучение детей в сфере физической культуры и спорта по дополнительным общеобразовательным программам.

3.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

3.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории.

3.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): нет.

3.6. Плановая мощность, посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: _____.

3.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

4. Состояние доступности объекта

4.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Городской автотранспорт:

Автобусы: № 54, 55, 63, 66, 68, 70, 80, 82, 164.

Троллейбус: № 22.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет

4.1.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: Путь следования от остановочного комплекса к МБУ ДО «СШ № 11» указан в Приложении № 3.

4.1.3. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 600 м.

4.1.4. Время движения (пешком): 7 минут.

4.1.5. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

4.1.6. Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет:* не регулируемые.

4.1.7. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет:* не предусмотрено.

4.1.8. Перепады высоты на пути: *есть,* бордюры адаптированы пешеходными уклонами, поребрик.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

4.2. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4.3. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Нет
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,Г,С,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки городского пассажирского транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Физическая доступность на объекте:

- с нарушением умственного развития, с нарушением слуха, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения, инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске – обеспечена частичная доступность.

Таким образом, МБУ ДО «СШ №11» является частично доступным объектом, на котором выполнены минимальные требования действующих нормативов по основным функциональным зонам для приема граждан, имеющих инвалидность и других МГН, которые обеспечивают достижение мест целевого посещения объекта.

Выбранным вариантом является организация специально выделенного пути и мест обслуживания, специальных участков для обслуживания МГН. Такой подход обеспечения доступности оценен как частично доступный всем категориям МГН.

Согласно «Методике паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность». В параграфе 4.1. Основные структурно-функциональные элементы зданий и сооружений; их значение в оценке доступности объектов социальной инфраструктуры указано:

«В зависимости от расчетного числа инвалидов, от финансовых возможностей заказчика и функциональной структуры здания, сооружения рекомендуется предусматривать один из двух вариантов организации доступности (не учитывая обслуживания на дому): вариант «А» или вариант «Б». И в первом, и во втором варианте обустройство может быть универсальным (для всех категорий инвалидов) либо специальным – избирательным (для отдельных категорий инвалидов с учетом вида нарушений здоровья и мобильности).

В адаптации МБУ ДО «СШ №11» применен вариант «Б» - предусматривает специальный вход, специально обустроенные параллельные пути движения и место обслуживания для людей с нарушениями здоровья.

Так по варианту «Б», как минимум, должны быть обустроены вход в здание и специально выделенная зона оказания услуг (как правило, максимально приближенная ко входу); при этом также должна быть обеспечена информация о доступном входе и выделенной зоне оказания услуг.

6. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>	Срок исполнения
1	Не требуется	-

6.1. Период проведения работ – не требуется, все мероприятия по адаптации МБУ ДО «СШ №11» для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов всех категорий выполнены в рамках исполнения Государственной программы «Доступная среда» 2011-2025 годы, Постановления правительства Ростовской области от 15 октября 2018 года № 639 «Об утверждении государственной программы Ростовской области “Доступная среда”», приказа Минспорта России от 09.07.2014 N 578 «Об утверждении Методических рекомендаций, выполнение которых обеспечивает доступ спортсменов-инвалидов и инвалидов из числа зрителей к спортивным мероприятиям, с учетом особых потребностей инвалидов» и приказа Министерства спорта РФ от 24 августа 2015 г. N 825 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи».

(указывается наименование документа: программы, плана)

6.2. Оценка результата исполнения программы, по состоянию доступности адаптации объекта МБУ ДО «СШ №11» согласно плану мероприятий предыдущего паспорта доступности № _____ от _____ г. выполнен полностью и обеспечивают беспрепятственный доступ инвалидам всех категорий и оценивается как ДЧ-В по варианту Б, согласно «Методике паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность».

6.3. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:
Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, - не имеется.

6.4. Информация размещена (обновлена) на карте доступности муниципального образования город Ростов-на-Дону –

(наименование сайта, портала)

7. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) № 3 от « 23 » июня 2026 г.
2. Акта обследования объекта: № 3 от « 23 » июня 2026 г.
3. Решение Комиссии (рабочей группы) по созданию условий доступности на объекте МБУ ДО «СП №11» от « 23 » июня 2026 г.

Приложение № 1
Директор МБУ ДО «СШ № 11»
Г.В. Смирнова
2026г.



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)

№ 3

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа № 11 г. Ростова-на-Дону».

1.2. Адрес объекта: 344111, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 69/7.

1.3. Сведения о размещении объекта:

Отдельно стоящее здание 2 этажа – 981 м²

1.4. Год постройки здания 1986 год.

последнего капитального ремонта - не было.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: не требуется.

2. Сведения об организации, расположенной на объекте

2.1. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):

Вышестоящая организация: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа № 11 г. Ростова-на-Дону», (МБУ ДО «СШ № 11»).

2.2. Юридический адрес организации (учреждения): 344111, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 69/7.

2.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, хозяйственное ведение, аренда): оперативное управление

2.4. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.

2.5. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.

2.6. Вышестоящая организация (наименование): Управление по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону

2.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

344082, г. Ростов-на-Дону, пер. Братский 5/6.

Телефон: тел./факс 285-06-24, 223-71-65.

3. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

3.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) Физическая культура и спорт.

3.2. Виды оказываемых услуг - Воспитание и обучение детей в сфере физической культуры и спорта по дополнительным общеобразовательным программам.

3.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

3.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории.

3.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): нет.

3.6. Плановая мощность, посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 200.

3.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

4. Состояние доступности объекта

4.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Городской автотранспорт:

Автобусы: № 54, 55, 63, 66, 68, 70, 80, 82, 164.

Троллейбус: № 22.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет

4.1.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: Путь следования от остановочного комплекса к МБУ ДО «СШ № 11» указан в Приложении № 3.

4.1.3. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 600 м.

4.1.4. Время движения (пешком): 7 минут.

4.1.5. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

4.1.6. Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет:* не регулируемые.

4.1.7. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет:* не предусмотрено.

4.1.8. Перепады высоты на пути: *есть*, бордюры адаптированы пешеходными уклонами, поребрик.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

4.2. Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

5. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>Нет</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>Не требуется</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>Не требуется</i>
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	<i>Не требуется</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>Не требуется</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>Не требуется</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки городского пассажирского транспорта)	—
8	Все зоны и участки	<i>Не требуется</i>

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя
объекта)

Приложение № 2
Директор МБУ ДО «СШ № 11»

Г.В. Смирнова

2026г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры

№ 3

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа № 11 г. Ростова-на-Дону».

1.2. Адрес объекта: 344111, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 69/7.

1.3. Сведения о размещении объекта:

Отдельно стоящее здание 2 этажа – 981 м²

1.4. Год постройки здания 1986 год.

последнего капитального ремонта - не было.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: не требуется.

2. Сведения об организации, расположенной на объекте

2.1. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):

Вышестоящая организация: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа № 11 г. Ростова-на-Дону», (МБУ ДО «СШ № 11»).

2.2. Юридический адрес организации (учреждения): 344111, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 69/7.

2.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, хозяйственное ведение, аренда): оперативное управление

2.4. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.

2.5. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.

2.6. Вышестоящая организация (наименование): Управление по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону

2.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

344082, г. Ростов-на-Дону, пер. Братский 5/6.

Телефон: тел./факс 285-06-24, 223-71-65.

3. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

3.1. Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*)
Физическая культура и спорт.

3.2. Виды оказываемых услуг - Воспитание и обучение детей в сфере физической культуры и спорта по дополнительным общеобразовательным программам.

3.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

3.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории.

3.5. Категории обслуживаемых инвалидов (*инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*): нет.

3.6. Плановая мощность, посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 200.

3.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

4. Состояние доступности объекта

4.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Городской автотранспорт:

Автобусы: № 54, 55, 63, 66, 68, 70, 80, 82, 164.

Троллейбус: № 22.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет

4.1.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: Путь следования от остановочного комплекса к МБУ ДО «СШ № 11» указан в Приложении № 3.

4.1.3. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 600 м.

4.1.4. Время движения (пешком): 7 минут.

4.1.5. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

4.1.6. Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*: не регулируемые.

4.1.7. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*: не предусмотрено.

4.1.8. Перепады высоты на пути: *есть*, бордюры адаптированы пешеходными уклонами, поребрик.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

4.2. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

4.3. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>	Приложение	
			Н на плане	Н фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Нет	-	-
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В	-	1,2,3
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В	-	4,5,6,7,10,11
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В	-	9,12,13
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,Г,С,У)	-	14,15
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки городского пассажирского транспорта)	ДУ	-	-

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта:

Физическая доступность на объекте:

- с нарушением умственного развития, с нарушением слуха, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения, инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске – обеспечена частичная доступность.

Таким образом, МБУ ДО «СШ №11» является частично доступным объектом, на котором выполнены минимальные требования действующих нормативов по основным функциональным зонам для приема граждан, имеющих инвалидность и других МГН, которые обеспечивают достижение мест целевого посещения объекта.

Выбранным вариантом является организация специально выделенного пути и мест обслуживания, специальных участков для обслуживания МГН. Такой подход обеспечения доступности оценен как частично доступный всем категориям МГН.

Согласно «Методике паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность». В параграфе 4.1. Основные структурно-функциональные элементы зданий и сооружений; их значение в оценке доступности объектов социальной инфраструктуры указано:

«В зависимости от расчетного числа инвалидов, от финансовых возможностей заказчика и функциональной структуры здания, сооружения рекомендуется предусматривать один из двух вариантов организации доступности (не учитывая обслуживания на дому): вариант «А» или вариант «Б». И в первом, и во втором варианте обустройство может быть универсальным (для всех категорий инвалидов) либо специальным – избирательным (для отдельных категорий инвалидов с учетом вида нарушений здоровья и мобильности).

В адаптации МБУ ДО «СШ №11» применен вариант «Б» - предусматривает специальный вход, специально обустроенные параллельные пути движения и место обслуживания для людей с нарушениями здоровья.

Так по варианту «Б», как минимум, должны быть обустроены вход в здание и специально выделенная зона оказания услуг (как правило, максимально приближенная ко входу); при этом также должна быть обеспечена информация о доступном входе и выделенной зоне оказания услуг.

6. Управленческое решение (проект)

6.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Нет
2	Вход (входы) в здание	Не требуется
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не требуется
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Не требуется
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не требуется
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не требуется
7	Пути движения к объекту (от остановки городского пассажирского транспорта)	—
8	Все зоны и участки	Не требуется

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

6.2. Период проведения работ – не требуется, все мероприятия по адаптации МБУ ДО «СШ №11» для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов всех категорий выполнены в рамках исполнения Государственной программы «Доступная среда» 2011-2025 годы, Постановления правительства Ростовской области от 15 октября 2018 года № 639 «Об утверждении государственной программы Ростовской области “Доступная среда”», приказа Минспорта России от 09.07.2014 N 578 «Об утверждении Методических рекомендаций, выполнение которых обеспечивает доступ спортсменов-инвалидов и инвалидов из числа зрителей к спортивным мероприятиям, с учетом особых потребностей инвалидов» и приказа Министерства спорта РФ от 24 августа 2015 г. N 825 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи».

(указывается наименование документа: программы, плана)

6.3. Оценка результата исполнения программы, по состоянию доступности адаптации объекта МБУ ДО «СШ №11» согласно плану мероприятий предыдущего паспорта доступности № _____ от _____ г. выполнен полностью и обеспечивают беспрепятственный доступ инвалидам всех категорий и оценивается как ДЧ-В по варианту Б, согласно «Методике паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность».

6.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

6.4.1. Согласование на Комиссии (рабочей группы) «по формированию доступности по СП 59.13330.2020 для инвалидов и иных групп МГН на территории МБУ ДО «СШ № 11».

(наименование Комиссии (рабочей группы))

6.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

6.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации

6.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта):

6.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов

6.4.6. Другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) – **заключение уполномоченной организации о доступности объекта нет.**

6.4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации -

7. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования по зонам на ____ листах

Фотофиксация объекта на ____ листах

Поездный план объекта на ____ листах

Руководитель
рабочей группы

Директор МБУ ДО «СШ № 11» Смирнов В.В.

(Должность, Ф.И.О.)

Члены рабочей группы:

Зам. директора Х.Р. Юсупов

(Должность, Ф.И.О.)

Специалист по охране труда Чижикова М.Г.

(Должность, Ф.И.О.)



(подпись)

(подпись)

(подпись)

В том числе:

представитель общественной организации инвалидов

Председатель РОО ВОС Багатова Ю.



представители организации, расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)

(подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Управленческое решение согласовано «27» июня 2026 г. комиссией
«по формированию доступности по СП 59.13330.2020 для инвалидов и иных
групп МГН на территории МБУ ДО «СП № 11».
(название)

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа № 11 г. Ростова-на-Дону»
по адресу: 344111, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 69/7
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Значимо для инвалида (категория)		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание				Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Нет	-	-	-		-		-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	Нет	-	-	-		-		-	-
1.3	Лестница (наружная)	Нет	-	-	-		-		-	-
1.4	Пандус (наружный)	Нет	-	-	-		-		-	-
1.5	Автостоянка и парковка	Нет	-	-	-		-		-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Нет	-	-	-		-		-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по работам) <*> к обследованию объекта	адаптации (вид пункту 4.1 Акта
		N на плане	N фото		
Территория прилегающая к зданию (участок): Вход на территорию Автопарковка и парковка	Нет	-	-	-	

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа № 11 г. Ростова-на-Дону»
по адресу: 344111, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 69/7
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Вход в здание	Есть		1	-	-	-	Не требуется
2.2	Пандус (наружный)	Есть	-	1	-	-	-	Не требуется
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	-	1	-	-	-	Не требуется
2.4	Дверь (входная)	Есть	-	1	-	-	-	Не требуется
2.5	Тамбур	Есть	-	2,3	-	-	-	Не требуется
	ОБЩИЕ требования к зоне	Нет	-	-	-	-	-	Не требуется

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования объекту
		N на плане	N фото	
Вход в здание	ДЧ-В	-	1,2,3	Не требуется

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
 <*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Установлена табличка с названием организации, режимом работы, адресом, дублируемую шрифтом Брайля (п.6. ст.15 ФЗ №181 и п. 5.1.1 СП 59.13330.2020).

Установлена кнопка вызова персонала на доступном для инвалида на кресле-коляске месте, высотой 0,85-1,1м. (в соответствии с п. 3.22 и п. 6.1.1 СП 59.13330.2020 в рамках «разумного приспособления»).

Вход оборудован символом, указывающим на доступность объекта по п. 4.3.7. и п. 4.3.8 ГОСТ Р 52131-2019.

Лестничный марш оборудован пандусом соответствует требованиям п.6.1.2 СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261-2022 «Устройства опорные стационарные Реабилитационные».

Входная дверь имеет ширину более 0,9 м., что соответствует п. 6.1.5 СП 59.13330.2020.

Применена на прозрачных полотнах входной двери яркая контрастная маркировка в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Ширина входной двери и пороги соответствуют размерам п. 6.1.5. СП 59.13330.2020.

Глубина и ширина тамбуров на адаптируемом входе соответствует размерам, указанным в п. 6.1.8 СП 59.13330.2020.

Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа № 11 г. Ростова-на-Дону»
по адресу: 344111, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 69/7

N п/п	Наименование функционального планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото			Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	-	4,5,6,7	-	-	-	Не требуется
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть	-	10,11	Пути движения инвалидов и МГН по лестничным маршам внутри здания не предусмотрен т.к. место обслуживания находится в доступном для них месте на первом этаже.	-	-	Не требуется
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	Есть	-	9,14	-	-	-	Не требуется
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть	-		-	-	-	-

ОБЩИЕ	Нет	-	-	-	-	Не требуется
требования к зоне						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации):	ДЧ-В	-	4,5,6,7,10,11	Не требуется

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Установлена для инвалидов по зрению информационная тактильная мнемосхема, отображающая информацию о помещениях в здании, что соответствует п. 6.5.2 СП 59.13330.2020.

Дверные ручки имеют форму, позволяющие инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье, соответствует п. 6.4.3 СП 59.13330.2020.

Проектные решения обеспечивают безопасность посетителей, учитывая психофизические возможности инвалидов различных категорий, их численности и места предполагаемого нахождения в здании, что соответствует п. 6.2.19 СП 59.13330.2020.

Место обслуживания и временного нахождения МПН расположено на минимальном расстоянии от эвакуационных выходов из помещений здания наружу, что соответствует п. 6.2.20 СП 59.13330.2020.

Обеспечено сопровождение и получение информации для посетителей (родители/сопровождающие детей представители) с ограниченными возможностями здоровья.

Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

**муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа № 11 г. Ростова-на-Дону»
по адресу: 344111, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 69/7**

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания (групповая)	Есть	-	9	-	-	-	Не требуется
4.2	Зальная форма обслуживания	Есть	-	12,13	-	-	-	Не требуется
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Нет	-	-	-	-	-	Не требуется

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования
		N на плане	N фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения здания) Вариант I - зона обслуживания инвалидов Кабинетная форма обслуживания, Зальная форма обслуживания	ДЧ-В	-	9,12,13	Не требуется

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Установлены перед входом в помещения и кабинеты информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, они размещаются рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м по п. 6.5.9 СП 59.13330.2020.

Приобретена портативная индукционная система для усиления звука для слабослышащих п. 6.5.12. СП 59.13330.2020.

Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	Нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования
		N на плане	N фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения здания) Вариант II - места приложения труда	-	-	-	-

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Результаты обследования:
 5. Санитарно-гигиенических помещений
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа № 11 г. Ростова-на-Дону»
по адресу: 344111, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 69/7
 (Наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов		
		есть/ нет	N на плане	N фото		Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	-	14,15	-	-	-	Не требуется
5.2	Душевая/ванная комната	Нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Нет	-	-	-	-	-	Не требуется

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*>
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения: Туалетная комната	ДЧ-И (О,Г,С,У)	-	14,15	Не требуется

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Оборудована отдельная санитарно-бытовая комната для отдельных категорий МГН согласно требованиям § 6.3. СП 59.13330.2020.

Результаты обследования:
 6. Системы информации на объекте
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа № 11 г. Ростова-на-Дону»
по адресу: 344111, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 69/7
 (Наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	N на плане	N фото		Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Есть	-	-	-	-	-	Не требуется
6.2	Акустические средства	Есть	-	-	-	-	-	Не требуется
6.3	Тактильные средства	Есть	-	-	-	-	-	Не требуется
	ОБЩИЕ требования к зоне	Нет	-	-	-	-	-	Не требуется


II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*>
		N на плане	N фото	
Визуальные средства Акустические средства Тактильные средства	ДЧ-В	-	-	Не требуется

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
 <*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Фотофиксация на объекте:
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Спортивная школа № 11 г. Ростова-на-Дону»

по адресу: 344111, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 69/7
Путь следования от остановки к объекту



-  - МБУ ДО «СШ №11»
-  - Остановка общественного транспорта
-  - путь движения

Фото № 1



Фото № 2



Фото № 3



Фото № 4



Фото № 5



Фото № 6



Фото № 7



Фото № 8



Фото № 9



Фото № 10



Фото № 11



Фото № 12




Фото № 13



Фото № 14



Фото № 15



Фото № 16

