

Паспорт доступности

**Филиала муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Спортивная школа № 11
г. Ростова-на-Дону» спортивно-оздоровительный комплекс
«Спорт-Проф»**

по адресу: 344025, г. Ростов-на-Дону, ул. Комсомольская, 79/5

2026 год

Директор МБУ ДО «СШ №11» СОК «Спорт-Проф»



Утверждаю

Г.В. Смирнова

2026г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры

№ 3

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

Филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа № 11 г. Ростова-на-Дону» спортивно-оздоровительный комплекс «Спорт-Проф».

1.2. Адрес объекта: 344025, г. Ростов-на-Дону, ул. Комсомольская, 79/5.

1.3. Сведения о размещении объекта:

Филиал МБУ ДО «СШ № 11 СОК «Спорт-Проф» расположен в жилом 5-ти этажном доме на цокольном этаже: 171 м²

1.4. Год постройки здания 1986 год.

последнего капитального ремонта - не было.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: не требуется.

2. Сведения об организации, расположенной на объекте

2.1. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):

Вышестоящая организация: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа № 11 г. Ростова-на-Дону», (МБУ ДО «СШ № 11»).

Филиал: Филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа № 11 г. Ростова-на-Дону» спортивно-оздоровительный комплекс «Спорт-Проф», (МБУ ДО «СШ №11» СОК «Спорт-Проф»).

2.2. Юридический адрес организации (учреждения): 344111, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 69/7.

Фактический адрес: 344025, г. Ростов-на-Дону, ул. Комсомольская, 79/5.

2.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, хозяйственное ведение, аренда): оперативное управление

2.4. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.

2.5. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

2.6. Вышестоящая организация (наименование): Управление по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону.

2.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

344082, г. Ростов-на-Дону, пер. Братский 5/6.

Телефон: тел./факс 285-06-24, 223-71-65.

3. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

3.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) Физическая культура и спорт.

3.2 Виды оказываемых услуг - Воспитание и обучение детей в сфере физической культуры и спорта по дополнительным общеобразовательным программам.

3.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

3.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети.

3.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): нет.

3.6 Плановая мощность, посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 55 чел.

3.7 Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

4. Состояние доступности объекта

4.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Городской автотранспорт:

Автобусы: № 54, 55, 66, 70, 80, 84, 164.

Троллейбус: № 22.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

4.1.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

Путь следования от остановочного комплекса к спортивной площадке МБУ ДО «СШ №11» СОК «Спорт-Проф» указан в Приложении № 3.

4.1.3 Расстояние до объекта от остановки транспорта: 300 м.

4.1.4 Время движения (пешком): 3 минуты.

4.1.5 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да.

4.1.6 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: регулируемый перекресток.

4.1.7 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: не предусмотрено.

4.1.8 Перепады высоты на пути: есть, бордюры не адаптированы пешеходными уклонами, поребрик.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

4.2. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4.3. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Нет
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,Г,С,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,С,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,Г,С,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,Г,С,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О,Г,С,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки городского пассажирского транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Физическая доступность на объекте:

- с нарушением умственного развития, с нарушением слуха, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения – обеспечена частичная доступность.

- инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске – не доступно.

Таким образом, спортивная площадка МБУ ДО «СШ №11» СОК «Спорт-Проф» является частично доступным объектом, на котором выполнены минимальные требования действующих нормативов по основным функциональным зонам для приема граждан, имеющих инвалидность и других МГН, которые обеспечивают достижение мест целевого посещения объекта.

Выбранным вариантом является организация специально выделенного пути и мест обслуживания, специальных участков для обслуживания МГН. Такой подход обеспечения доступности оценен как частично доступный всем категориям МГН.

Согласно «Методике паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность». В параграфе 4.1. Основные структурно-функциональные элементы зданий и сооружений; их значение в оценке доступности объектов социальной инфраструктуры указано:

«В зависимости от расчетного числа инвалидов, от финансовых возможностей заказчика и функциональной структуры здания, сооружения рекомендуется предусматривать один из двух вариантов организации доступности (не учитывая обслуживания на дому): вариант «А» или вариант «Б». И в первом, и во втором варианте обустройство может быть универсальным (для всех категорий инвалидов) либо специальным – избирательным (для отдельных категорий инвалидов с учетом вида нарушений здоровья и мобильности).

В адаптации спортивной площадки МБУ ДО «СШ №11» СОК «Спорт-Проф» применен вариант «Б» - предусматривает специальный вход, специально обустроенные параллельные пути движения и место обслуживания для людей с нарушениями здоровья.

Так по варианту «Б», как минимум, должны быть обустроены вход в здание и специально выделенная зона оказания услуг (как правило, максимально приближенная ко входу); при этом также должна быть обеспечена информация о доступном входе и выделенной зоне оказания услуг.

Приспособить здание для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, не представляется возможным в виду конструктивных особенностей здания (невозможны в виду затрагивания несущих стен и требующих реконструкции здания).

6. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>	Срок исполнения
1	-	Не требуется

6.1. Период проведения работ – не требуется, все мероприятия по адаптации спортивной площадки МБУ ДО «СШ №11» СОК «Спорт-Проф» для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов всех категорий выполнены в рамках исполнения Государственной программы «Доступная среда» 2011-2025 годы, Постановления правительства Ростовской области от 15 октября 2018 года № 639 «Об утверждении государственной программы Ростовской области “Доступная среда”», приказа Минспорта России от 09.07.2014 N 578 «Об утверждении Методических рекомендаций, выполнение которых обеспечивает доступ спортсменов-инвалидов и инвалидов из числа зрителей к спортивным мероприятиям, с учетом особых потребностей инвалидов» и приказа Министерства спорта РФ от 24 августа 2015 г. N 825 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи».

(указывается наименование документа: программы, плана)

6.2. Оценка результата исполнения программы, по состоянию доступности адаптации объекта спортивной площадки МБУ ДО «СШ №11» СОК «Спорт-Проф» согласно плану мероприятий предыдущего паспорта доступности № _____ от _____ г. выполнен полностью и обеспечивают беспрепятственный доступ отдельным категориям инвалидов и оценивается как ДЧ-И (О,Г,С,У) по варианту Б, согласно «Методике паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность».

(указывается наименование документа: программы, плана)

6.3. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), - не имеется _____.

6.4. Информация размещена (обновлена) на карте доступности муниципального образования город Ростов-на-Дону – _____

(наименование сайта, портала)

7. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) № 3 от «22» июля 2026 г.
2. Акта обследования объекта: № 3 от «22» июля 2026 г.
3. Решения Комиссии (рабочей группы) Решение Комиссии (рабочей группы) по созданию условий доступности на объекте спортивной площадки МБУ ДО «СШ №11» СОК «Спорт-Проф» от «22» июля 2026 г.

Приложение № 1
Директор МБУ ДО «СШ №11» СОК «Спорт-Проф»



Г.В. Смирнова

2026г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)

№ 3

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

Филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа № 11 г. Ростова-на-Дону» спортивно-оздоровительный комплекс «Спорт-Проф».

1.2. Адрес объекта: 344025, г. Ростов-на-Дону, ул. Комсомольская, 79/5.

1.3. Сведения о размещении объекта:

Филиал МБУ ДО «СШ №11» СОК «Спорт-Проф» расположен в жилом 5-ти этажном доме на цокольном этаже: 171 м²

1.4. Год постройки здания 1986 год.

последнего капитального ремонта - не было.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: не требуется.

2. Сведения об организации, расположенной на объекте

2.1. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):

Вышестоящая организация: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа № 11 г. Ростова-на-Дону», (МБУ ДО «СШ № 11»).

Филиал: Филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа № 11 г. Ростова-на-Дону» спортивно-оздоровительный комплекс «Спорт-Проф», (МБУ ДО «СШ №11» СОК «Спорт-Проф»).

2.2. Юридический адрес организации (учреждения): 344111, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 69/7.

Фактический адрес: 344025, г. Ростов-на-Дону, ул. Комсомольская, 79/5.

2.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, хозяйственное ведение, аренда): оперативное управление

2.4. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.

2.5. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

2.6. Вышестоящая организация (наименование): Управление по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону.

2.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

344082, г. Ростов-на-Дону, пер. Братский 5/6.

Телефон: тел./факс 285-06-24, 223-71-65.

3. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

3.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) Физическая культура и спорт.

3.2 Виды оказываемых услуг - Воспитание и обучение детей в сфере физической культуры и спорта по дополнительным общеобразовательным программам.

3.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

3.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети.

3.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): нет.

3.6 Плановая мощность, посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 55 чел.

3.7 Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

4. Состояние доступности объекта

4.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Городской автотранспорт:

Автобусы: № 54, 55, 66, 70, 80, 84, 164.

Троллейбус: № 22.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

4.1.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

Путь следования от остановочного комплекса к спортивной площадке МБУ ДО «СШ №11» СОК «Спорт-Проф» указан в Приложении № 3.

4.1.3 Расстояние до объекта от остановки транспорта: 300 м.

4.1.4 Время движения (пешком): 3 минуты.

4.1.5 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да.

4.1.6 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет:* регулируемый перекресток.

4.1.7 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет:* не предусмотрено.

4.1.8 Перепады высоты на пути: *есть*, бордюры не адаптированы пешеходными уклонами, поребрик.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

4.2 Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

5. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Нет
2	Вход (входы) в здание	Не требуется
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не требуется
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Не требуется
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не требуется
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не требуется
7	Пути движения к объекту (от остановки городского пассажирского транспорта)	—
8	Все зоны и участки	Не требуется

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Директор МБУ ДО «СШ №11» СОК «Спорт-Проф»

Г.В. Смирнова

« 27 » июля 2026г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры

№ 3

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

Филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа № 11 г. Ростова-на-Дону» спортивно-оздоровительный комплекс «Спорт-Проф».

1.2. Адрес объекта: 344025, г. Ростов-на-Дону, ул. Комсомольская, 79/5.

1.3. Сведения о размещении объекта:

Филиал МБУ ДО «СШ № 11» СОК «Спорт-Проф» расположен в жилом 5-ти этажном доме на цокольном этаже: 171 м²

1.4. Год постройки здания 1986 год.

последнего капитального ремонта - не было.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: не требуется.

2. Сведения об организации, расположенной на объекте

2.1. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):

Вышестоящая организация: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа № 11 г. Ростова-на-Дону», (МБУ ДО «СШ № 11»).

Филиал: Филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа № 11 г. Ростова-на-Дону» спортивно-оздоровительный комплекс «Спорт-Проф», (МБУ ДО «СШ №11» СОК «Спорт-Проф»).

2.2. Юридический адрес организации (учреждения): 344111, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 69/7.

Фактический адрес: 344025, г. Ростов-на-Дону, ул. Комсомольская, 79/5.

2.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, хозяйственное ведение, аренда): оперативное управление

2.4. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.

2.5. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

2.6. Вышестоящая организация (наименование): Управление по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону.

2.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

344082, г. Ростов-на-Дону, пер. Братский 5/6.

Телефон: тел./факс 285-06-24, 223-71-65.

3. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

3.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) Физическая культура и спорт.

3.2 Виды оказываемых услуг - Воспитание и обучение детей в сфере физической культуры и спорта по дополнительным общеобразовательным программам.

3.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

3.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети.

3.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): нет.

3.6 Плановая мощность, посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 55 чел.

3.7 Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

4. Состояние доступности объекта

4.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Городской автотранспорт:

Автобусы: № 54, 55, 66, 70, 80, 84, 164.

Троллейбус: № 22.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

4.1.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

Путь следования от остановочного комплекса к спортивной площадке МБУ ДО «СШ №11» СОК «Спорт-Проф» указан в Приложении № 3.

4.1.3 Расстояние до объекта от остановки транспорта: 300 м.

4.1.4 Время движения (пешком): 3 минуты.

4.1.5 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да.

4.1.6 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет:* регулируемый перекресток.

4.1.7 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: не предусмотрено.

4.1.8 Перепады высоты на пути: есть, бордюры не адаптированы пешеходными уклонами, поребрик.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

4.2. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

4.3. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>	Приложение	
			Н на плане	Н фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Нет	-	-
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,Г,С,У)	№ 3	1
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,С,У)	№ 3-11б, 11а, 11, 9, 10-10а,1	2,3,11
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,Г,С,У)	№ 4,2,10-10а	4-7
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,Г,С,У)	№ 5,9в	8-10
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О,Г,С,У)	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки городского пассажирского транспорта)	ДУ	-	-

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта:

Физическая доступность на объекте:

- с нарушением умственного развития, с нарушением слуха, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения – обеспечена частичная доступность.

- инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске – не доступно.

Таким образом, спортивная площадка МБУ ДО «СШ №11» СОК «Спорт-Проф» является частично доступным объектом, на котором выполнены минимальные требования действующих нормативов по основным функциональным зонам для приема граждан, имеющих инвалидность и других МГН, которые обеспечивают достижение мест целевого посещения объекта.

Выбранным вариантом является организация специально выделенного пути и мест обслуживания, специальных участков для обслуживания МГН. Такой подход обеспечения доступности оценен как частично доступный всем категориям МГН.

Согласно «Методике паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность». В параграфе 4.1. Основные структурно-функциональные элементы зданий и сооружений; их значение в оценке доступности объектов социальной инфраструктуры указано:

«В зависимости от расчетного числа инвалидов, от финансовых возможностей заказчика и функциональной структуры здания, сооружения рекомендуется предусматривать один из двух вариантов организации доступности (не учитывая обслуживания на дому): вариант «А» или вариант «Б». И в первом, и во втором варианте обустройство может быть универсальным (для всех категорий инвалидов) либо специальным – избирательным (для отдельных категорий инвалидов с учетом вида нарушений здоровья и мобильности).

В адаптации спортивной площадки МБУ ДО «СШ №11» СОК «Спорт-Проф» применен вариант «Б» - предусматривает специальный вход, специально обустроенные параллельные пути движения и место обслуживания для людей с нарушениями здоровья.

Так по варианту «Б», как минимум, должны быть обустроены вход в здание и специально выделенная зона оказания услуг (как правило, максимально приближенная ко входу); при этом также должна быть обеспечена информация о доступном входе и выделенной зоне оказания услуг.

Приспособить здание для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, не представляется возможным в виду конструктивных особенностей здания (невозможны в виду затрагивания несущих стен и требующих реконструкции здания).

6. Управленческое решение (проект)

6.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Нет
2	Вход (входы) в здание	Не требуется
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не требуется
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Не требуется
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не требуется
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не требуется
7	Пути движения к объекту (от остановки городского пассажирского транспорта)	—
8	Все зоны и участки	Не требуется

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

6.2. Период проведения работ – не требуется, все мероприятия по адаптации спортивной площадки МБУ ДО «СШ №11» СОК «Спорт-Проф» для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов всех категорий выполнены в рамках исполнения Государственной программы «Доступная среда» 2011-2025 годы, Постановления правительства Ростовской области от 15 октября 2018 года № 639 «Об утверждении государственной программы Ростовской области “Доступная среда”», приказа Минспорта России от 09.07.2014 N 578 «Об утверждении Методических рекомендаций, выполнение которых обеспечивает доступ спортсменов-инвалидов и инвалидов из числа зрителей к спортивным мероприятиям, с учетом особых потребностей инвалидов» и приказа Министерства спорта РФ от 24 августа 2015 г. N 825 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи».

(указывается наименование документа: программы, плана)

6.3. Оценка результата исполнения программы, по состоянию доступности адаптации объекта спортивной площадки МБУ ДО «СШ №11» СОК «Спорт-Проф» согласно плану мероприятий предыдущего паспорта доступности № _____ от _____ г. выполнен полностью и обеспечивают беспрепятственный доступ отдельным категориям инвалидов и оценивается как ДЧ-И (О,Г,С,У) по варианту Б, согласно «Методике паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность».

6.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

6.4.1. Согласование на Комиссии (рабочей группы) «по формированию доступности по СП 59.13330.2020 для инвалидов и иных групп МГН на территории МБУ ДО «СШ №11» СОК «Спорт-Проф».

(наименование Комиссии (рабочей группы))

6.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

6.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации

6.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта):

6.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов

6.4.6. Другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) – **заключение уполномоченной организации о доступности объекта нет.**

6.4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации -

7. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования по зонам на ____ листах

Фотофиксация объекта на ____ листах

Поездный план объекта на ____ листах

Руководитель
рабочей группы

Директор МБУ ДО «СШ №11» Спорт

(Должность, Ф.И.О.)

Члены рабочей группы:

Зам. директора Х.Р. Юсупов

(Должность, Ф.И.О.)

Специалист по охране труда Чичков М.И.

(Должность, Ф.И.О.)



(подпись)

В том числе:

представитель общественной организации инвалидов

Председатель РОО ВОС Ботаёво



[Handwritten signature]

представители организации, расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)

(подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Управленческое решение согласовано «27» июня 2026 г. комиссией
«по формированию доступности по СП 59.13330.2020 для инвалидов и иных
групп МГН на территории Филиала МБУ ДО «СП №11» СОК «Спорт-
Проф».

(название)

Результаты обследования:
 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
 Филиала муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
 «Спортивная школа № 11 г. Ростова-на-Дону» спортивно-оздоровительный комплекс «Спорт-Проф»
 по адресу: 344025, г. Ростов-на-Дону, ул. Комсомольская, 79/5

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента				Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
1.1	Вход (входы) на территорию	Нет	-	-	-	-	-	-	
1.2	Путь (пути) движения на территории	Нет	-	-	-	-	-	-	
1.3	Лестница (наружная)	Нет	-	-	-	-	-	-	
1.4	Пандус (наружный)	Нет	-	-	-	-	-	-	
1.5	Автостоянка и парковка	Нет	-	-	-	-	-	-	
	ОБЩИЕ требования к зоне	Нет			-	-	-	-	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по работам) <*> к обследованию объекта	адаптации (вид пункту 4.1 Акта
		N на плане	N фото		
Территория прилегающая к зданию (участок): Вход на территорию Автопарковка и парковка	Нет	-	-	-	

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

**Филиала муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Спортивная школа № 11 г. Ростова-на-Дону» спортивно-оздоровительный комплекс «Спорт-Проф»**

по адресу: 344025, г. Ростов-на-Дону, ул. Комсомольская, 79/5

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Вход в здание	Есть	№3	1				Не требуется
2.2	Пандус (наружный)	Нет	-	-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	№3	1	-	-	-	Не требуется
2.4	Дверь (входная)	Есть	№3	1	-	-	-	Не требуется
2.5	Тамбур	Нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Нет	-	-	-	-	-	Не требуется

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования объекту
		N на плане	N фото	
Входы в здание	ДЧ-И (О, Г, С, У)	№3	1	Не требуется

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
 <*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Установлена табличка с названием организации, режимом работы, адресом, дублируемую шрифтом Брайля (п.6. ст.15 ФЗ №181 и п. 5.1.1 СП 59.13330.2020).

Установлена кнопка вызова персонала на доступном для инвалида на кресле-коляске месте, высотой 0,85-1,1м. (в соответствии с п. 3.22 и п. 6.1.1 СП 59.13330.2020 в рамках «разумного приспособления»).

Установлен предупреждающий тактильно-контрастный указатель, для людей с нарушением зрения. ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению» и 5.1.10 СП 59.13330.2020.

Обеспечено сопровождение и получение информации для посетителей (родители/сопровождающие детей представители) с ограниченными возможностями здоровья.

Результаты обследования:
 3. Пути (путей) движения внутри здания
 (в т.ч. путей эвакуации)
Филиала муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Спортивная школа № 11 г. Ростова-на-Дону» спортивно-оздоровительный комплекс «Спорт-Проф»
по адресу: 344025, г. Ростов-на-Дону, ул. Комсомольская, 79/5
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	№3	2,3	-	-	-	Не требуется
3.2	Лестница (внутри здания)	Нет	-	-	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	Есть	№3	4,6,8	-	-	-	Не требуется
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть	№ 1,3,10, 2,11б, 11а,9	11	-	-	-	Не требуется
	ОБЩИЕ требования к зоне	Нет	-	-	-	-	-	Не требуется

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации):	ДЧ-И (О,Г,С,У)	№1,3,10,2,11б, 11а,9	2,3,11	Не требуется

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
 <*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Установлена для инвалидов по зрению информационная тактильная мнемосхема, отображающая информацию о помещениях в здании, что соответствует п. 6.5.2 СП 59.13330.2020.

Проектные решения обеспечивают безопасность посетителей, учитывая психофизические возможности инвалидов различных категорий, их численности и места предполагаемого нахождения в здании, что соответствует п. 6.2.19 СП 59.13330.2020.

Место обслуживания и временного нахождения МГН расположено на минимальном расстоянии от эвакуационных выходов из помещений здания наружу, что соответствует п. 6.2.20 СП 59.13330.2020.

Обеспечено сопровождение и получение информации для посетителей (родители/сопровождающие детей представители) с ограниченными возможностями здоровья.

Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

**Филиала муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Спортивная школа № 11 г. Ростова-на-Дону» спортивно-оздоровительный комплекс «Спорт-Проф»
по адресу: 344025, г. Ростов-на-Дону, ул. Комсомольская, 79/5
(наименование объекта, адрес)**

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания (групповая)	Есть	№ 4	4,5	-	-	-	Не требуется
4.2	Зальная форма обслуживания	Есть	№ 2,10, 10а	6,7	-	-	-	Не требуется
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Нет	-	-	-	-	-	Не требуется

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования
		N на плане	N фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения здания) Вариант I - зона обслуживания инвалидов Кабинетная и Зальная форма обслуживания	ДЧ-И (О,Г,С,У)	№ 4,2,10,10а	4-7	Не требуется

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
 <*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Установлены перед входом в помещения и кабинеты информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, они размещаются рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м по п. 6.5.9 СП 59.13330.2020.

Приобретена портативная индукционная система для усиления звука для слабослышащих п. 6.5.12. СП 59.13330.2020.

Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	Нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования
		N на плане	N фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения здания) Вариант II - места приложения труда	-	-	-	-

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Результаты обследования:
 5. Санитарно-гигиенических помещений
Филиала муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Спортивная школа № 11 г. Ростова-на-Дону» спортивно-оздоровительный комплекс «Спорт-Проф»
по адресу: 344025, г. Ростов-на-Дону, ул. Комсомольская, 79/5

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	№ 5,9в	8-10	-	-	-	Не требуется
5.2	Душевая/ванная комната	Есть	-	-	-	-	-	Не требуется
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Нет	-	-	-	-	-	Не требуется

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*>
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения: Туалетная комната	ДЧ-И (О,Г,С,У)	№ 5,9в	8-10	Не требуется

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Оборудована отдельная санитарно-бытовая комната для отдельных категорий МГН согласно требованиям § 6.3. СП 59.13330.2020.

Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

**Филиала муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Спортивная школа № 11 г. Ростова-на-Дону» спортивно-оздоровительный комплекс «Спорт-Проф»**
по адресу: 344025, г. Ростов-на-Дону, ул. Комсомольская, 79/5

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов		
		есть/ нет	N на плане	N фото		Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Есть	-	-	-	-	-	Не требуется
6.2	Акустические средства	Есть	-	-	-	-	-	Не требуется
6.3	Тактильные средства	Есть	-	-	-	-	-	Не требуется
	ОБЩИЕ требования к зоне	Нет			-	-	-	Не требуется

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования
		N на плане	N фото	
Визуальные средства Акустические средства Тактильные средства	ДЧ-И (О,Г,С,У)	-	-	Не требуется

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.


Комментарий к заключению:

Фотофиксация на объекте:

Филиала муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа № 11 г. Ростова-на-Дону» спортивно-оздоровительный комплекс «Спорт-Проф»

по адресу: 344025, г. Ростов-на-Дону, ул. Комсомольская, 79/5

Путь следования от остановки к объекту



- А** - МБУ ДО «СШ №11» СОК «Спорт-Проф»
- Б** - Остановка общественного транспорта
- - путь движения

Φoto № 1



Фото № 2



Фото № 3



Фото № 4



Фото № 5



Фото № 6



Фото № 7



Фото № 8



Фото № 9



Фото № 10



ФИЛИАЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 11 Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ»
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «СПОРТ-ПРОФ»

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ТАКТИЛЬНЫЙ СТЕНД

ВЫ НАХОДИТЕСЬ ЗДЕСЬ

ПУТЬ

СТЕНА

ПРЕПЯТСТВИЕ

ВХОД В ЗДАНИЕ

ВХОД В ПОМЕЩЕНИЕ

ЛЕСТНИЦА (ПОДЪЕМ)

ЭВАКУАЦИОННЫЙ ВЫХОД

1 ОХРАНА

2 АДМИНИСТРАТОР

3 ДИРЕКТОР

4 ТУАЛЕТ

5 РАЗДЕВАЛКА

6 ДУШ

7 ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ЗАЛ

8 ЗАЛ ЕДИНОБОРСТВ

9 ТРЕНЕРСКАЯ




Фото № 12



УНВ.п. 41013400000539

ТИФОЛО ЦЕНТР
Вертикаль

Переключите слуховой аппарат в режим «Т»